





Fédération Départementale de Pêche et de
Protection du Milieu Aquatique des Ardennes
P.A. Ardennes Emeraude
08090 TOURNES
+33 3 24 56 41 32
contact@peche08.fr – www.peche08.fr

Restauration d'annexes hydrauliques sur l'Aisne dans le département des Ardennes




Fraysère « Les Brus » à Mouron (08250)

Les Brus est un bras mort (~2,5 km) constitué d'une succession de trous et d'embâcles sur environ 13 000 m². Un bûcheronnage important était nécessaire pour permettre une meilleure connexion des trous entre eux mais également avec le cours d'eau. Ce bûcheronnage consistait principalement en la coupe et l'extraction de gros saules et peupliers sur une très grande surface (540 m³ de bois sortis pour 360 h de travail).



Avant




Après



Fraysère « du Pont d'Olizy »

à Olizy-Primat (08250)


La fraysère du Pont d'Olizy (1 500 m² environ) avait besoin d'une reprise de son chenal (50m de long pour 2m de large) afin d'améliorer sa connexion avec le cours d'eau. Le volume de terrassement était estimé à 50 m³.



Avant




Après



Fraysère « de Savigny »

à Savigny-sur-Aisne (08400)

Un bouchon comblait l'accès à la zone favorable de la fraysère qui pourtant est un site de 1300m² très intéressant car facilement inondé. Les travaux sur la végétation et de terrassement ont ainsi permis d'ouvrir complètement le site et de favoriser les échanges avec le milieu récepteur.



Avant




Après

Frayère « Isles Salzard »

à Vandy (08400)

L'Isle Salzard est un ancien bras de l'Aisne dont la connexion avec le cours d'eau est très mauvaise. Le terrassement de son chenal ainsi que le traitement de la végétation a permis de rendre les échanges avec le milieu récepteur plus réguliers et ainsi améliorer la fonctionnalité de la fraysère.



Avant




Après



Fraysère « Les Iles »

à Vancq (08400)

Les Iles est un ancien bras de l'Aisne fortement envahit par la végétation et totalement déconnecté. Le terrassement du chenal a permis d'améliorer les échanges avec le milieu récepteur et le traitement de la végétation d'ouvrir fortement le site, favorisant ainsi la fonctionnalité de la fraysère.



Avant




Après



Frère « Fer à Cheval »

à Attigny (08130)

Le Fer à cheval est un bras mort de 1 000 m² environ nécessitant de petits travaux de bûcheronnage afin d'améliorer sa fonctionnalité. Les travaux se sont concentrés sur la réouverture du milieu et la suppression du buissonnant.



Avant




Après



Fraysère « Noue Anine » à Seuil (08300)

En 2022, des travaux de traitement de la végétation ont été entrepris mais n'ont pas été suffisants pour obtenir la pleine fonctionnalité de la Noue Anine. Une phase de travaux a donc été relancée en 2023, de plus grande ampleur, afin d'ouvrir totalement le milieu et terrasser une bute qui se situe vers l'entrée de la fraysère pour garantir les échanges avec le milieu récepteur.



Avant




Après



Fraysère « Sartis amont » à Seuil (08300)

Les Sartis amont (3 400 m² environ) est une fraysère où des travaux de bûcheronnage et de débroussaillage ont été effectués en 2021 par les élèves du Campus agro-environnemental de Saint-Laurent (08), ce qui a permis d'ouvrir le milieu. Restait à réaliser des travaux de terrassement pour améliorer sa connexion avec l'Aisne. Le chenal à reprendre mesurait 50 m de long pour 3 m de large (80m³).



Avant




Après



Fraysère « Sartis aval » à Seuil (08300)

En 2021, le Campus agro-environnemental de Saint-Laurent (08) avait réalisé du bûcheronnage sur les quelques buissonnants dans la fraysère afin d'ouvrir le milieu et faciliter les échanges. Ces premiers travaux ont permis par la suite d'en lancer des plus conséquents : abattage de la rangée d'arbres sur la partie droite afin de pouvoir la décaisser et la remettre à la côte du point bas et ainsi augmenter la capacité d'accueil de la fraysère.



Avant




Pendant



Frayère « de Jaspière » à Seuil (08300)

La frayère de Jaspière est une annexe hydraulique fonctionnelle dont les travaux de terrassement ont consisté à abaisser le terrain naturel pour le mettre au niveau du chenal afin d'augmenter sa surface favorable. La restauration a pour but de privilégier la reproduction des brochets et ce aussi lors des années plus sèches.



Avant




Après



Fraysère « de Pargny »

à Pargny-Resson (08300)

En 2022, du bûcheronnage sur la partie aval de la fraysère de Pargny ont été réalisés. Pour obtenir la fonctionnalité complète du site, cette année les travaux se sont focalisés sur la partie amont de l'annexe hydraulique avec un traitement complet de la végétation en berge pour ouvrir le milieu et le terrassement de l'îlot à l'entrée pour favoriser les échanges entre les deux zones. Un repositionnement des buses était initialement prévu mais la remise en fonctionnement du barrage de Biermes devrait les rendre de nouveau fonctionnelles.



Avant




Après



Fraysère « aux Carpes »

à Nanteuil-sur-Aisne (08300)

La fraysère aux Carpes (~1 200 m²) avait seulement besoin de quelques coupes de saules pour éviter de perdre en fonctionnalité. Pour ouvrir complètement le milieu, il était nécessaire de couper une cinquantaine de petits bois et une vingtaine de bois moyens.



Avant




Après




Fraysère « du Moulin »

à Asfeld (08190)

Des travaux ont été réalisés sur la fraysère du Moulin (900 m²) en octobre 2021. Ces travaux consistaient principalement en la coupe et en l'arrachage de saules. Ils ont permis de se rendre compte que le chenal avait tendance à se combler et donc que des travaux étaient nécessaires pour améliorer la connexion de la noue avec le cours d'eau. Le terrassement concernait donc le chenal (70m³). Un 1^{er} travail sur la végétation avait été réalisé par les élèves du Campus agro-environnemental de Saint-Laurent (08) en 2021.



Avant




Après

Frayère « Cabane à Canard »

à Asfeld (08190)

La Cabane à Canard (500 m²) est une noue très intéressante qui pouvait être agrandie (200 m³ de terrassement) pour profiter un maximum de sa forte potentialité. Le gain en surface potentielle est visible après les travaux. Un 1^{er} travail sur la végétation avait été réalisé par les élèves du Campus agro-environnemental de Saint-Laurent (08) en 2021.



Avant




Après



BILAN

Restauration complète de 14 annexes hydrauliques



Vidéo des travaux disponible sur peche08.fr